



Umweltzentrum Stuhr

Thermografie – Gutachten

Aussteller:	Dipl. – Ing. Architekt / Energieberater Hartmut Grimm-Georgi Am Sportplatz 3 28816 Stuhr BAFA- Nr.: 154794
Auftraggeber:	Max Muster Musterweg 3 12345 Musterhausen
BAFA-Zuwendungsbeidnr.:	123456
Objektanschrift:	wie Auftraggeber
Messbedingungen:	
Außentemperatur:	2°C
Bewölkung:	bedeckt
Niederschlag:	keine
Außenwandflächen:	trocken
Raumtemperaturen:	beheizbare Räume im Mittel auf 22 Grad aufgeheizt
Aufnahmegerät:	TROTEC IC – 080 ungekühlter FPA - Detektor
Anzahl Wohnungen:	1
Bauantrag:	1970
aufgestellt am:	10. März 2009